



**GAURAMA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

# LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LEILÃO

**SOLICITANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA-RS

João Amândio Sperb, 338 - Centro

99830-000 – Gaurama-RS

CNPJ: 87.613.428/0001-98

**LOTE / DESCRIÇÃO:** Lote nº01 / 01 (um) caminhão com caçamba, cor marrom, marca Mercedes Benz, L1418, ano e modelo de fabricação 1990

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Roberto Binder

Eng.º Mecânico

CREA: RS207296

99700-000 – Erechim-RS

Outubro de 2017

## 1. LOTE Nº01 - 01 (UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA, COR MARROM, MARCA MERCEDES BENZ, L 1418, ANO/MODELO 1990.

Este laudo técnico tem objetivo de reavaliar valores do bem disponibilizado para o Leilão Público 001/2017 promovido pela Prefeitura Municipal de Gaurama-RS no dia 13 de setembro de 2017. Devido à situação atual do mercado de venda deste bem e a pouca procura, foi realizada análise com maior número de critérios e com base em valores de maior coerência com a situação financeira da região norte do Alto Uruguai Gaúcho.

### 1.1. Especificações do lote

<b>DESCRIÇÃO:</b>	CAMINHÃO		
<b>MARCA:</b>	Mercedes Benz	<b>MODELO:</b>	L 1418
<b>PLACA:</b>	IIG - 4282	<b>ANO (FAB./MOD.):</b>	1990/1990
<b>COR:</b>	Marrom	<b>COMBUSTÍVEL:</b>	Diesel
<b>RENAVAN:</b>	00575430230	<b>CHASSI Nº:</b>	9BM384114LB872556

### 1.2. Inspeção técnica do lote

<b>FUNILARIA:</b>	Para choque dianteiro amassado, faróis do lado esquerdo com suportes danificados, pisca lado direito com a lente quebrada, capô desalinhado, pintura em bom estado com leves arranhões e amassados, possui solda na parte inferior esquerda da cabine. Caçamba em bom estado com baixo nível de corrosão. Necessita reparos de pintura da caçamba. Espelho do lado esquerdo trincado. Não foi possível testar o levantamento da caçamba.
<b>MOTOR:</b>	Verificado nível de óleo, sem vazamentos, apresenta todos componentes para funcionamento, o mesmo não foi colocado em funcionamento.
<b>CHASSI:</b>	Em bom estado, não apresenta soldas nem pontos de corrosão, aparentemente alinhado.
<b>SUSPENSÃO:</b>	Em bom estado, sem vazamentos nos amortecedores.

<b>TRANSMISSÃO:</b>	Em bom estado, sem vazamentos. Marchas engatam com o veículo parado.
<b>FREIOS:</b>	Sem vazamentos, freio estacionário acionado, requer revisão.
<b>INTERIOR:</b>	Bancos rasgados, sem maçanetas internas para abertura das portas. Vidros com abertura normal.
<b>SISTEMA ELÉTRICO:</b>	Sem bateria, não foi possível testar o sistema elétrico.
<b>PNEUS:</b>	Com desgaste excessivo, sem estepe.
<b>KM/ HORÍMETRO:</b>	321.738km
<b>ESTADO GERAL:</b>	Em bom estado de conservação, necessita de reparos e revisão mecânica para voltar a circulação para não comprometer a segurança e bom funcionamento do mesmo.

### 1.3. Avaliação do lote

O valor da avaliação foi baseado no estado atual em que se encontra o bem, para fins de leilão público, sem qualquer tipo de garantia. O valor da avaliação é considerado como preço inicial, sendo que qualquer cidadão poderá participar e ampliar o valor na aquisição.

**VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 28.500,00 (Vinte oito mil e quinhentos reais).**

Roberto Binder

Engº Mecânico

CREA/RS N°207296

#### 1.4. Relatório fotográfico









## ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)