



LAUDO TÉCNICO

AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LEILÃO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA-RS

João Amândio Sperb, 338 - Centro

99830-000 – Gaurama-RS

CNPJ: 87.613.428/0001-98

LOTE / DESCRIÇÃO: Lote nº01 / 01 (um) caminhão com caçamba, cor marrom, marca Mercedes Benz, L1418, ano e modelo de fabricação 1990

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Neilor José Oliviecki

Eng.º Mecânico

CREA: RS192582

99700-000 – Erechim-RS

Agosto de 2017

ÍNDICE

1. LOTE Nº01 - 01 (UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA, COR MARROM, MARCA MERCEDES BENZ, L 1418, ANO/MODELO 1990.	2
1.1. Especificações do lote.....	2
1.2. Inspeção técnica do lote	2
1.3. Avaliação do lote.....	3
1.4. Relatório fotográfico.....	4
ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).....	9

1. LOTE Nº01 - 01 (UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA, COR MARROM, MARCA MERCEDES BENZ, L 1418, ANO/MODELO 1990.

1.1. Especificações do lote

DESCRIÇÃO:	CAMINHÃO		
MARCA:	Mercedes Benz	MODELO:	L 1418
PLACA:	IIG - 4282	ANO (FAB./MOD.):	1990/1990
COR:	Marrom	COMBUSTÍVEL:	Diesel
RENAVAN:	00575430230	CHASSI Nº:	9BM384114LB872556

1.2. Inspeção técnica do lote

FUNILARIA:	Para choque dianteiro amassado, faróis do lado esquerdo com suportes danificados, pisca lado direito com a lente quebrada, capô desalinhado, pintura em bom estado com leves arranhões e amassados, possui solda na parte inferior esquerda da cabine. Caçamba em bom estado com baixo nível de corrosão. Necessita reparos de pintura da caçamba. Espelho do lado esquerdo trincado. Não foi possível testar o levantamento da caçamba.
MOTOR:	Verificado nível de óleo, sem vazamentos, apresenta todos componentes para funcionamento, o mesmo não foi colocado em funcionamento.
CHASSI:	Em bom estado, não apresenta soldas nem pontos de corrosão, aparentemente alinhado.
SUSPENSÃO:	Em bom estado, sem vazamentos nos amortecedores.
TRANSMISSÃO:	Em bom estado, sem vazamentos. Marchas engatam com o veículo parado.
FREIOS:	Sem vazamentos, freio estacionário acionado, requer revisão.
INTERIOR:	Bancos rasgados, sem maçanetas internas para abertura das portas. Vidros com abertura normal.

SISTEMA ELÉTRICO:	Sem bateria, não foi possível testar o sistema elétrico.
PNEUS:	Com desgaste excessivo, sem estepe.
KM/ HORÍMETRO:	321.738km
ESTADO GERAL:	Em bom estado de conservação, necessita de reparos e revisão mecânica para voltar a circulação para não comprometer a segurança e bom funcionamento do mesmo.

1.3. Avaliação do lote

O valor da avaliação foi baseado no estado atual em que se encontra o bem, para fins de leilão público, sem qualquer tipo de garantia. O valor da avaliação é considerado como preço inicial, sendo que qualquer cidadão poderá participar e ampliar o valor na aquisição.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco mil reais).

Neilor José Oliviecki

Engº Mecânico

CREA/RS N°192582

1.4. Relatório fotográfico









ANEXOS

ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)