



LAUDO TÉCNICO

AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LEILÃO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA-RS

João Amândio Sperb, 338 - Centro

99830-000 – Gaurama-RS

CNPJ: 87.613.428/0001-98

LOTE / DESCRIÇÃO: Lote nº06 / 01 (um) tanque de 3.000 (três mil) litros, sem bomba e sem chassi.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Neilor José Oliviecki

Eng.º Mecânico

CREA: RS192582

99700-000 – Erechim-RS

Agosto de 2017

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| 1. LOTE Nº06 - 01 (UM) TANQUE DE 3.000 (TRES MIL) LITROS, SEM BOMBA E SEM CHASSI..... | 2 |
| 1.1. Especificações do lote..... | 2 |
| 1.2. Inspeção técnica do lote | 2 |
| 1.3. Avaliação do lote..... | 2 |
| 1.4. Relatório fotográfico..... | 3 |
| ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)..... | 6 |

1. LOTE Nº06 - 01 (UM) TANQUE DE 3.000 (TRES MIL) LITROS, SEM BOMBA E SEM CHASSI.

1.1. Especificações do lote

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO: | Tanque 3.000L | | |
| CONSTRUÇÃO: | Corpo único | CAPACIDADE: | 3.000L |
| COR: | Amarelo | MATERIAL: | Aço carbono |

1.2. Inspeção técnica do lote

| | |
|----------------------|--|
| DIMENSÕES: | 3150 x 1140mm (Comprimento x Diâmetro). |
| ACESSÓRIOS: | Sem acessórios. |
| ESTADO GERAL: | Péssimo estado de conservação, elevado estado de corrosão, apresentando perfurações ao longo do costado. |

1.3. Avaliação do lote

O valor da avaliação foi baseado no estado atual em que se encontra o bem, para fins de leilão público, sem qualquer tipo de garantia. O valor da avaliação é considerado como preço inicial, sendo que qualquer cidadão poderá participar e ampliar o valor na aquisição.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 75,00 (Setenta e Cinco reais).

Neilor José Oliviecki

Engº Mecânico

1.4. Relatório fotográfico





ANEXOS

ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)