



# LAUDO TÉCNICO

## AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LEILÃO

**SOLICITANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA-RS

João Amândio Sperb, 338 - Centro

99830-000 – Gaurama-RS

CNPJ: 87.613.428/0001-98

**LOTE / DESCRIÇÃO:** Lote nº07 / 01 (um) distribuidor de adubo orgânico 5.000 (cinco mil) litros, sem bomba.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Neilor José Oliviecki

Eng.º Mecânico

CREA: RS192582

99700-000 – Erechim-RS

Agosto de 2017

## ÍNDICE

<b>1. LOTE Nº07 - 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO 5.000 (CINCO MIL) LITROS, SEM BOMBA. ....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. Especificações do lote.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. Inspeção técnica do lote .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Avaliação do lote.....</b>	<b>2</b>
<b>1.4. Relatório fotográfico.....</b>	<b>3</b>
<b>ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).....</b>	<b>7</b>

## 1. LOTE Nº07 - 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO 5.000 (CINCO MIL) LITROS, SEM BOMBA.

### 1.1. Especificações do lote

<b>DESCRIÇÃO:</b>	Distribuidor de adubo orgânico 5.000L		
<b>CONSTRUÇÃO:</b>	Corpo único	<b>CAPACIDADE:</b>	5.000L
<b>COR:</b>	Amarelo	<b>MATERIAL:</b>	Aço carbono

### 1.2. Inspeção técnica do lote

<b>DIMENSÕES:</b>	1305 x 4190mm (Comprimento x Diâmetro).
<b>ACESSÓRIOS:</b>	Sem acessórios, sem bomba.
<b>ESTADO GERAL:</b>	Péssimo estado de conservação, elevado estado de corrosão, apresentando perfurações ao longo do costado. Estrutura com elevado nível de corrosão, rodas com elevada corrosão.

### 1.3. Avaliação do lote

O valor da avaliação foi baseado no estado atual em que se encontra o bem, para fins de leilão público, sem qualquer tipo de garantia. O valor da avaliação é considerado como preço inicial, sendo que qualquer cidadão poderá participar e ampliar o valor na aquisição.

**VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta reais).**

Neilor José Oliviecki

Engº Mecânico

CREA/RS Nº192582

#### 1.4. Relatório fotográfico







## ANEXOS

## **ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)**